

	95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 91-100 Zgierz, ul. A. Struga 21 tel. (0-42) 714 01 64; tel./fax 715 33 10 0-694 489-172, 0-668 663 139	Projekty budowlane Audyty energetyczne Nadzory inwestycyjne Wyceny nieruchomości Kosztorysy, inwentaryzacje Wykonawstwo pod klucz
---	---	--

Gmina Mogielnica
05-640 Mogielnica, Rynek 1

ZAŁĄCZNIK DO ORZECZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU OSP W OTALĄŻY



1. Widocznie skręcone, zwichrzone elementy kratownic drewnianych



2. Widoczne pęknięcia muru ściany zachodniej w rejonie stropodachu




3. Widoczne pęknięcia muru ściany południowej pod oknami oraz odpadające tynki



4. Zmiany tynków w strefie przyziemia spowodowane zawilgoceniem murów




5. Zbyt blisko granicy usytuowane drzwi balkonowe zamknięte na stałe i zamurowane od środka do poziomu spodu okna



6. Zagrzybione mury bez izolacji cieplnej z widocznymi wykwitami pleśni – strona wewnętrzna muru



7. Okno w ścianie wschodniej w granicy nieruchomości do zamurowania. Widoczne skośne pęknięcie muru zaczynające się przy lewym narożniku okna.



8. Widoczne rury w elewacji wschodniej do demontażu