



PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwór Nr 2

Miejscowość : Mogielnica
ul. Dziarnowska

wykonał: dr M. Maślakowski

data: kwiecień 2021r.

poziom wody grunt.	wilgotność	stan gruntu [m]	głębo- kość [m]	miąż- szość [m]	symbol	nazwa	barwa
			1,2	1,2	N	nasyp piaszczysto-gliniasty z gruzem i humusem	
1,8	w	szg	4	2,8	Pd	piasek drobny	brązowożółty